

リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

この度、リコール改善実施済車に貼付しておりましたリコールステッカー^(*)について、令和2年11月1日より、令和2年10月31日までのリコール届出を含め、一律に貼付を廃止とさせていただきます。

リコールステッカー貼付位置
運転者席側ドア開口部ドアストライカー付近



(*)リコールステッカー



お客様車両のリコール実施有無をご確認される場合は、以下いずれかの方法等でご確認頂けます。

※現在、実施中のリコール対象車両：S660 MUGEN RA（令和2年9月30日現在）

確認方法	備考
① リコール改善措置作業実施後車両に施す「識別」を確認	識別の位置については、上記「改善実施の識別方法」で記した内容となります。 ※リア フード ロック 左下側 ボルト頭部に黄色ペイントが塗布されています。 (S660 MUGEN RA)
② 弊社お客様コールセンターへのお問い合わせ	無限お客様コールセンターへのお問い合わせによりご確認頂けます。 ・S660 MUGEN RA 市場措置専用窓口：0120-948-399 ・受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝・弊社指定休業日を除く）

■改善実施の識別方法(S660 MUGEN RA)



リア フード ロック 左下側 ボルト頭部に
黄色ペイントが塗布されています。